



Provincia Autonoma di Trento

DIPARTIMENTO	PER LE ATTIVITÀ TERZIARIE
SERVIZIO	IMPIANTI A FUNE

Ai Signori
Tecnici Responsabili
di impianti funiviari

Ai Signori
Concessionari
di linee funiviarie

TRENTO, 19 FEB 1993

PROT. N. 522 C-50

L O R O S E D I

OGGETTO: segnalazione di incidenti o anomalità
di esercizio interessanti gli impianti
funiviari in servizio pubblico: modello.

CIRCOLARE n° 3/93

La segnalazione all'autorità di sorveglianza dell'accadimento di incidenti o anomalità di esercizio in impianti funiviari aperti al servizio di pubblico trasporto è, per il tecnico responsabile incaricato, un obbligo di legge, ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, ribadito altresì nel regolamento d'esecuzione ex art. 27 della legge provinciale che disciplina le linee funiviarie in servizio pubblico, L.P. 7/87.

Poiché nel passato, anche recente, le segnalazioni pervenute non sempre sono state tempestive, né complete di dati e notizie utili alla più efficace comprensione degli eventi e/o dei provvedimenti assunti, questo Servizio Impianti a Fune ha predisposto il modello S.I.F. 1/93, che si allega in più copie, nell'intento di fornire guida esaustiva, che riduca la possibilità di dimenticanze od omissioni.

Con la presente se ne chiede l'utilizzazione generalizzata ogni qualvolta ricorra il caso, durante le fasi di esercizio, di un evento significativo, così come definito in calce al modello medesimo; notando che detta definizione è stata desunta dalla norma UNI 7617/76 relativa al rilevamento e segnalazione di dati relativi a incidenti o anomalità di esercizio interessanti servizi pubblici di trasporto.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

- dott. ing. Claudio Visentin -

021/11

