



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E IL TRASPORTO INTERMODALE

DIREZIONE GENERALE T.P.L.

Divisione 6

- Delle +
- Cop. Inf. -
- 16 f. -

SERVIZIO IMPIANTI A FUNE TRENTO				
01		08 LUG. 2009		
NUMERO	TITOLO	CLASSE	SOTT.	CAT.
1878				

Prot. n. R.U. 66550-12.06
(anticipate via fax)

Roma, 01/07/09

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia
Direzione Centrale Pianificazione
Territoriale, Energia, Mobilità ed
Infrastrutture di Trasporto - Servizio
Trasporto Pubblico Locale
Via Giulia, 75/1
34126 TRIESTE

All'Ufficio Trasporti Funiviari
Via Crispi, 10
39100 Bolzano

Alla Provincia Autonoma Trento
Servizio Impianti a Funne
Via Brennero, 136 - Centro "Le
Fornaci"
38100 Trento

Alla Regione Autonoma Valle D'Aosta
Assessorato Trasporti
Servizio Infrastrutture Funiviarie
Grand Chemin, 34
11020 ST. Christophe (AO)

OGGETTO: Cricche sulle pulegge Leitner con attestato di conformità CE-006-06-02-64,
CE-006-06-03-65, CE-025-08-02-178, CE-025-08-03-179.

Con nota n 83 del 12/06/2009, inviata a tutti i soggetti in indirizzo, la società Leitner ha comunicato che sta provvedendo alla sostituzione di un certo numero di pulegge certificate ai sensi della Direttiva 2000/9/CE, aventi numeri di serie specificati in oggetto, a seguito delle comparse di cricche nella saldatura tra mozzo e disco.

Con successiva nota n. 84 del 12/06/2009, la stessa Società ha comunicato l'elenco degli impianti per i quali ritiene necessaria la sostituzione, allegando una relazione dell'Organismo Notificato CERTRA che ha certificato i suddetti componenti.

Alla luce di quanto sopra codeste Amministrazioni competenti vorranno far conoscere se la problematica rappresentata ha comportato problemi di sicurezza negli impianti in questione, se sono state adottate misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D. Lgs 210/03, nonché le valutazioni in merito a quanto rappresentato dalla Società Leitner, al fine degli eventuali adempimenti di competenza della scrivente previsti dal citato articolo 13.

Si rimane in attesa di un cortese e sollecito riscontro.

IL DIRETTORE DI DIVISIONE

