



*St. Infratica*

# Ministero dei Trasporti e della Navigazione

DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

DIREZIONE CENTRALE

Divisione 56

Prot.: 1095(56)00

Risposta a lettera ACIF  
del 30.09.98

Roma, 20.10.1998

Agli Uffici Speciali MCTC Trasporti ad  
Impianti Fissi di TORINO-MILANO  
VENEZIA-FIRENZE-PESCARA  
ROMA-NAPOLI-BARI

SERVIZIO IMPIANTI A FUNE TRENTO				
28 OTT. 1998				
NUMERO	TITOLO	CLASSE	SOTT.	CAT.
3508	3	1-1		1

Alla Regione Sicilia  
Assessorato ai Trasporti  
PALERMO

Alla Regione Sicilia  
Sezione M.C.T.C.  
CATANIA

Alla Regione Friuli Venezia Giulia  
Servizio Trasporti  
TRIESTE

All'Uff. Trasporti Funiviari  
della Provincia Autonoma di  
BOLZANO

Al Servizio Impianti a Funne  
della Provincia Autonoma di  
TRENTO

Alla Regione Autonoma  
Valle d'Aosta  
AOSTA

All'ACIF c/o Ass. Industriali  
C.so Libertà 15 BOLZANO

Alla FENIT (ANEF)  
P.za Cola di Rienzo, 80/A  
ROMA

All'ANITIF  
c/o ing. Marco RINALDI  
Via dell'Acquatina 6  
62030 USSITA (MC)

*Architettura*

Oggetto: Circolare 674(56)00 del 23.06.98. Dispositivo anticaduta.

In esito alla richiesta di chiarimenti pervenuta a questa Sede in merito alla circolare di cui all'oggetto si fa presente che il D.M. del 27.03.98 regola il dispositivo di sicurezza anticaduta, in sostituzione della gabbia metallica, montato su una scala fissa metallica ad un montante e consistente essenzialmente in una guida fissa (ad esempio una rotaia) in un dispositivo di presa, che collega la cintura di protezione alla guida, e da un dispositivo di sicurezza contro l'uso improprio del sistema stesso.

Pertanto, ove la suddetta tipologia di scale, risulti adottata sugli impianti a fune (pozzi dei contrappesi, scale di accesso alle pedane ecc.) i dispositivi anticaduta da adottare dovranno essere conformi a quanto prescritto nel citato decreto del 27.3.98.

IL DIRETTORE DI DIVISIONE REGGENTE  
(dr. ing. Pierpaolo SIAZZU)

*A chiusura della circolare in oggetto l'ing. SIAZZU in data 13/11/98 ha precisato che i dispositivi previsti dal DN 27.03.98 NON si applicano alle scale a pendenza (e due montanti).*

19GPC/al

*Ministero dei Trasporti e della Navigazione  
Direzionale Generale M.T.C.*