



ATTI

Provincia Autonoma di Trento

DIPARTIMENTO	PER LE ATTIVITÀ TERZIARIE
SERVIZIO	IMPIANTI A FUNE

A TUTTI I TECNICI RESPONSABILI
DEGLI IMPIANTI SEGGIOVIARI NASCIVERA

COMUNICAZIONE S.I.F.

TRENTO,

PROT. N.

C-50

OGGETTO: segnalazione difettosità riscontrate
su saldature delle traverse di sostegni
di appoggio di seggiovie di costruzione
Nascivera.

NUMERO	1388
DATA	4 MAR 1981

Con la presente si segnala che nel corso della trascorsa stagione invernale, in occasione delle periodiche operazioni di ispezione e manutenzione, il personale di un impianto seggioviario di costruzione "Nascivera" ha riscontrato a vista la fessurazione di una saldatura trasversale disposta nella parte superiore della traversa di un sostegno di appoggio a ritto centrale, in zona prossima al collegamento della traversa con il ritto ed a seguito di esame magnetoscopico la difettosità di altre analoghe saldature sul medesimo e su altro impianto.

Da un'indagine dello Scrivente risulta che la tipologia costruttiva delle traverse dei sostegni di appoggio adottata dalla citata ditta costruttrice prevedeva l'esecuzione di saldature sia longitudinali che trasversali per l'assemblaggio delle lamiere costituenti la traversa.

Poiché dai manuali del costruttore risulta previsto il controllo solo a campione, si ritiene di dover segnalare l'opportunità che, in occasione delle prossime revisioni generali o speciali, per le citate tipologie costruttive di impianti venga disposto il controllo totale delle saldature di forza delle traverse, al fine di eliminare eventuali difetti che possano rappresentare inneschi di rottura fragile.

Distinti saluti.

XIL DIRIGENTE

- dott. ing. Claudio Visentin -

