



COPIA

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Impianti a Fune

Via Brennero, 136 - 38100 Trento
Tel. 0461494781-2 - Fax 0461494716
e-mail: sif@provincia.tn.it

A TUTTI
GLI ESERCENTI
IMPIANTI SCIOVIARI

A TUTTI
I TECNICI RESPONSABILI

CIRCOLARE N. 1/07

TRENTO, 18 GEN. 2007

PROT. NR. 96 C-50

Oggetto: informativa relativa a incidente accorso su sciovia e conseguenti raccomandazioni.

A seguito di quanto riportato dalla stampa locale in merito ad un incidente verificatosi su una sciovia in data 31.12.2006 riteniamo opportuno aggiungere le seguenti informazioni e raccomandazioni.

La bambina di 5 anni, sganciata in leggero anticipo rispetto al previsto punto di sgancio, è scivolata all'indietro lungo la pista di risalita.

La velocità raggiunta durante il tratto percorso, di circa 44 m con pendenza dell'ordine del 30 %, è risultata tale da provocare, nell'impatto con il sostegno della sciovia, la rottura del casco ed un grave trauma cranico, ciò in considerazione del fatto che anziché cadere lateralmente, come di norma accade, la bimba è riuscita a mantenersi in equilibrio sugli sci.

In conseguenza di quanto verificatosi, si raccomanda, in aggiunta all'obbligo di norma per le sciovie con elevate pendenze, l'adozione di idonee protezioni su tutti i sostegni di sciovia e su altri eventuali ostacoli adiacenti alla pista di risalita.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.



IL DIRIGENTE

dott. ing. Agostino Dallago

LC/fb