



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### Servizio Impianti a Fune

Via Brennero, 136 - 38100 Trento  
Tel. 0461494781-2 - Fax 0461494716  
e-mail: sif@provincia.tn.it

A TUTTI I CONCESSIONARI  
DI IMPIANTI A FUNE  
DELLA PROVINCIA AUTONOMA  
DI TRENTO

A TUTTI I TECNICI RESPONSABILI  
DI IMPIANTI A FUNE  
DELLA PROVINCIA AUTONOMA  
DI TRENTO

TRENTO, 09.10.2001

PROT. N. 2669 C-50

OGGETTO: funi portanti - traenti, controllo impalmature.

Si informa che, in occasione di recenti controlli su funi portanti, di due impianti ad ammorsamento automatico con funi di 13 anni di età ed impalmature di 8 anni, sono state rilevati consistenti rotture di fili, in corrispondenza della fine dei codini dell'impalmature. Le rotture riscontrate non erano visibili dall'esterno e non risultavano evidenziate dall'esame magnetoinduttivo, a causa delle loro posizioni coincidenti con la fine del codino interno dell'impalmatura e pertanto la loro individuazione è stata possibile solo con l'apertura dell'impalmatura.

Poiché, anche dalle informazioni assunte dalla ditta costruttrice di funi e da personale specializzato che esegue impalmature, tale episodio non appare un fatto isolato, ma appare già rilevato anche su impianti al di fuori di questo territorio provinciale, con la presente, si raccomanda ai Tecnici Responsabili, di adottare una particolare cura nel controllo periodico delle funi, con particolare riguardo all'impalmatura seguendo per quest'ultima le indicazioni e raccomandazioni della ditta costruttrice della fune, anche per quanto riguarda la necessità di un controllo interno o del rifacimento da parte di personale specializzato, con la periodicità indicata secondo l'esperienza acquisita dalla ditta costruttrice della fune medesima.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE  
- dott. ing. Agostino Dallago -

783/lc